

职业病危害 控制效果 评价工作公示信息表

信息类别	信息名称	仪征市真州镇苏农宠物医院新增 1 台宠物 X 光机项目
项目相关信息	单位名称	仪征市真州镇苏农宠物医院
	地理位置	仪征市真州镇新天地花苑 3 幢 115、215
	联系人	宋博
	项目名称	新增 1 台宠物 X 光机项目
	报告编号	瑞森（职）字（2024）第 025 号
技术服务机构公开信息	现场调查时间	2024-11-27
	采样/检测时间	2024-11-27
	现场调查技术人员名单	任永浩、马坚飞
	采样、检测技术人员名单	任永浩、马坚飞
	陪同人	宋博
	评价结论	☒ 一般 ☐ 严重
	调查图片	 瑞森辐射 时间: 2024.11.27 14:45 天气: 晴 10℃ 西北风5级 湿度 21% 地点: 扬州市·新天地花苑 经纬度: 32.280257°N, 119.158423°E 今日水印 相机 真实可信 防伪 HRAUGZRNEMHKKT

采样/检测图片

